CHALUTIER "NOTRE DAME DE LOURDES"

-:-:-:-:-:-:-:-

Certificat de Navigabilite

Je soussigné Mr. HOUZE, officier de Ière clase de la Marine Marchande, agissant comme Expert à la requête de la Banque Adam représentant le Lloyd's Register,

Déclare avoir visité le I5/2/23 le chalutier Notre Dame de Lourdes dans toutes ses parties accessibles à flot et avoir constaté que malgré l'importance des avaries de l'AV le dit navire ne faisait que l'égèrement eau.

Néanmoins, je fis mettre le chalutier à sec sur le gril afin de compléter ma visite par l'examen des fonds, ce qui eut lieu les I6 et I7 Février I923.

Les avaries se résument ainsi: l'étrave est légèrement gondolé sur toute la hauteur, à babord 5 toles sont assez fortement renfoncées la Ière des Vitures B.C.D.E.F. celle de la Virure E. est craquée, à Tribord la Ière de la virure F. est crevée sur une longueur de 20 c/M, la tole ou l'écubier est fixé est cassée, ainsi que l'écubier lui-même. Les tôles de pavois N° I babord et tribord sont complètement défoncées. A l'intérieur la cloison AV accuse une déformation de flèche de I0 c/m environ et a la quille 5 rivets perdent assez sérieusement.

Les réparations nécessaires pour permettre à ce navire de continuer momentanément son service sont les suivantes:

Remplacer les rivets de la quille qui perdent,
Souder les criqures des toles des virures E. babord et F. Td.
Remplacer les tôles de pavois N° I babord et tribord
Cimenter la gouttière à tribord par le travers de l'écubier.
Calfater une partie des coutures des bordées du gaillard.

Malgré les défectuosités auxquelles il fallait remédier dans le plus bref délai possible, les travaux m'ont donné satisfaction et me permettent de déclarer que le navire est dans un état de navigabilité suffisante pour reprendre la mer momentanément.

En foi de quoi, j'ai dressé le présent rapport pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à Boulogne-sur-/er le 20 Février I923

(S) HOUZE

Rapport et vacation I50 Frs.

ADAM LLOYD'S AGENT BOULOGNE-S-MER
ANNEXE N°482
© 2021 Lloyd's Register Foundation
W1534-0092