

5030 - Jst.

d condition, a  
he due date o  
defects and re  
is on a conti  
be counted fra

Форма Р-52

Has S

STAR



# Регистр Союза ССР

Инспекция in Bulgaria

Техническое состояние satisfactory

Нач. Инспекции Signature

, 31st October 19 61

## ДОНЕСЕНИЕ № 451

о наружном осмотре, внутреннем освидетельствовании, гидравлическом испытании (ненужное зачеркнуть) of port boiler

Парового котла рег. № \_\_\_\_\_

Регистровый номер судна 43521, Lloyd's

Гл. паропровода

Register of Shipping

К�зание судна (предприятия) s.m."Pirin"(ex.name "Slitan")

nch . кгд и место постройки котла 1942, Hartlepool, England

lower pressure. Поверхность нагрева 1927 square feet,  
есто и дата освидетельствования p.Varna and p.Burgas 16-31 October 19 61 г.

Я, нижеподписавшийся, произвел на основании действующих Правил наружный осмотр, утреннее освидетельствование, гидравлическое испытание данного парового котла, гл. паропровода (ненужное зачеркнуть), причем:

Котлахарах This is to certify that I, the undersigned Surveyor to Register of Shipping of the USSR, at the request of the owner(Bulgarian Marine) have carried out outer and inner examination of steam boiler in accordance with the Rules of Lloyd's Register of Shipping.

The boiler inner space was cleaned, steam-water space and combustion chamber were inspected and found in a satisfactory condition. Deformation of furnace flue does not exceed the permissible norm. Boiler bracing to the ship hull is found efficient. Boiler mounting was opened up, examined and found in order.

II. During outer survey the boiler was kept under pressure; boiler feed auxiliaries were tested in action. Safety valves are adjusted at a pressure of 186 pounds per square inch. Outer survey revealed a satisfactory condition of the boiler, its fittings and auxiliary gears. Riveted joints of combustion chambers have in some places two-sided cossing bead of welding.

© 2021

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты последовательно производимых освидетельствований и испытаний записываются в одном донесении.

012273 - 012278 - 0071

Date of Committee  
Decision

*Boiler withdrawn at Owner's request 4.62*

GENERAL COMMITTEE

Thursday,

Nature of S  
Was Dama  
Last Repor  
The conditi  
the due date  
distinguish  
Surveys tha

DOCKIN  
Fastenin  
Has Sha  
MAIN  
1 Cyls., C  
2 Valves  
3 Connec  
Top En  
4 Crankp  
Bearin  
5 Journa  
MAIN  
6 Cyls.,  
7 Conne  
8 Crank  
9 Journ  
10 Coolin  
MAIN  
11 Cyls.,  
12 Connec  
13 Crank  
14 Journ  
15 Lever  
16 SCAV  
17 SUPP  
MAIN  
18 Casin  
19 EXP  
20 STE  
21 CLU  
22 RE  
23 TH  
24 INT  
25 HO  
26 CO  
27 ST  
28 DE  
29 ST  
30 MA  
31 CR  
OP

If so, is the Report sent now, or when will it be sent?

Котел гл. паропровод был подвергнут гидравлическому давлению

Рабочее давление пара в котле устанавливается 180 pounds per square inch  
Давление пара в котле, в сравнении с построенным, снижено по причине was not lower

Ввиду вышеперечисленного котел допускается к дальнейшей работе сроком up to 31st October 1962

Предохранительные клапаны проверены и установлены на давление 186 pounds per sq

Один из предохранительных клапанов на котле опломбирован

Гл. паропровод и арматура его

Состояние питательных средств satisfactory

Состояние котельного помещения satisfactory

Текст настоящего донесения занесен в шнурковую книгу котла на стр.

При освидетельствовании и испытании присутствовал chief engineer of the ship

срок следующего	наружного осмотра	31st October	19 62	г
	внутреннего освидетельствования	31st October	19 62	г
	гидравлического испытания котла		19	г.
	гидравлического испытания гл. паропровода		19	г.

Инспектор Регистра СССР in Bulgaria

Signature  
(подпись)

2/IX-60 г. 7-я тип. изд. «МТ». Заказ № 958—50 000.

