

15. Mai 1936.-

347486 /24

Dr. Ing. L/V

Titl.  
E l e k t r o t e c h n a A.G.,  
Dominikanerplatz 3  
B r ü n n .

Regelventil Speisewasser-  
leitung Conte Rosso

Wir erhielten von Cantieri Riuniti in obiger Angelegenheit die Mitteilung, dass die genannte Firma bei dem lokalen Vertreter von Lloydregister im vorstehenden Falle weiter nichts unternehmen kann und wir haben uns daher laut beiliegenden Briefdurchschlag direkt an Lloyds Register of Shipping, London, gewendet.

Im Falle, als das Ansuchen abschlägig beschieden wird, muss ohne Zeitversäumnis ein neues Gehäuse hergestellt werden. Wir stellen es Ihnen anheim, für den Fall, dass der Liefertermin bei Herstellung in Deutschland zu lange wird, das Ventilgehäuse nach Ihren Zeichnungen bei uns zu bestellen. Wir werden nach Erhalt einer Antwort von Lloyds Register, London, auf die Angelegenheit neuerlich zurückkommen.

Hochachtungsvoll

## 1. Beilage:

Durchschlag des Schreibens an Lloyds  
Register of Shipping, London.



© 2018

Lloyd's Register  
Foundation