

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den heer *Principal*
Surveyor to Lloyd's Register
Amsterdam

Volgens nevensgaand certificaat N^o *4721* d.d. *12 Maart '28* bestemd
 voor *SS. Martica*

moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
 overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.

Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
 worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
 bij ons wordt ingewacht.

'S GRAVENHAGE, *12 Maart '28*

De Secretaris.


Voorzitter.
 De *Ondervoorzitter*

Van Dril

De bovenkant der meetlijn

ligt *vier c.m.* boven den bovenkant van

het stalen dek op zijde.



Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
 stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant der lijnen, en het middelpunt van den
 cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
 aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

- L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.
- B. V. " " " " Bureau Veritas " "
- G. L. " " " " Germanischer Lloyd, " "
- B. C. " " " " British Corporation, " "

Freeboards verified & found correct

H. H. Belland 2020

SURVEYOR TO LLOYD'S REGISTER

MAY 14 1928

CURACAO, D. W. I.

Lloyd's Register

Foundation

RECEIVED

002134-002493-0147

m.7.27. T.