



PLANOS DE REFERENCIAS

PLANO N°	TÍTULO
54-59-13	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-14	SECCIONES 58 A 66
54-59-15	DORMER
54-59-16	COSTAS LONGITUDINALES
54-59-17	COSTAS LONGITUDINALES
54-59-18	COSTAS LONGITUDINALES
54-59-19	COSTAS LONGITUDINALES
54-59-20	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-21	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-22	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-23	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-24	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-25	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-26	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-27	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-28	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-29	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57
54-59-30	ESTRUCTURA ZONA DE POPA - SECCIONES 43 A 57

Aprobado por el armador 20/1/55
 C. Representante de la Armadora (Firma) (Firma)
 B. Modificación de sumideros de los pantales. Fecha 25/1/55

A - MODIFICACIÓN DE SUMIDROS A PLANTA CORRIENTE POR EL LUGAR DE SUMIDROS DE SUMINISTRO - Fecha 25/1/55

FECHA	ANOTACIONES	ASISTENTE
20/1/55		
21/1/55		
22/1/55		
23/1/55		
24/1/55		
25/1/55		
26/1/55		
27/1/55		
28/1/55		
29/1/55		
30/1/55		

C. Representante de la Armadora (Firma) (Firma)
 D. Modificación de sumideros de los pantales. Fecha 25/1/55

RECORDS DEPT.
LONDON.

7

HERNANDARIAS ★

Structure aft.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

012796-012800-0176