


"SHAMROCK REEFER"
EX. GOLDEN STAR
MACHINERY GENERAL ARRANGEMENTS.

E.R. LOWER FLOOR.

PORT
SIDE

STARBOARD
SIDE



016275-016672-0137

Aclaraciones, fórmulas y tablas para el ensayo de resiliencia

Péndulo de Charpy para el ensayo de resiliencia

	Posición inicial	Dirección de golpeo
	Dispositivo de retención	
Escala		
Indicador de arrastre		Corte o filo del martillo
	Barra del péndulo	Probeta
	Martillo	
	Corte del martillo	
	Probeta	
	Soporte o sálmer	
		Soporte
Péndulo Charpy		

Designación del ensayo de resiliencia

Abreviatura	Significado	País	Norma
Probeta DVM	Deutscher Verband für <u>M</u> aterialprüfung	Alemania	DIN 50115
Probeta ASTM Entalla en V y en U	American <u>S</u> ociety for <u>T</u> esting <u>M</u> aterials	Estados Unidos	ASTM-E 23-56 T
Probeta ISO Entalla en V y en U	International <u>O</u> rganization for <u>S</u> tandardizing	Europa (Comunidad Europea Carbón-Acero)	ISO R 83 y R 148 y EURONORM 7-55 y 45-62
Probeta BSI	British <u>S</u> tandards <u>I</u> nstitution	Inglaterra	BS 131
Probeta UF según AFNOR	Association Française de <u>N</u> ormalisation	Francia	NF-A 03-106
Probeta Mesnager		Bélgica Italia	NBN 117.04 UNI 565