



LANGSKIBSBÆRER ST.B. SIDE UFORANDRET.  
LANGSKIBSBÆRER B.B. SIDE SOM VIST.

Longitudinal girder stb. & prob side  
LANGSKIBSBÆRER B.B. & ST.B. SIDE

Original beams on frame 167 & 174, to be  
BJELKER FLYTTES  
FOROVER MELLOM BJELKEBÆRERE.  
moved forward 24" & 2'6" respectively.

Longitudinal  
girder to be cut.

compensation to be added  
for openings in deck plating.

Clearing plan.

SKJØTTEL 12" x 50"

GAMMEL KNÆP. FORANDRES  
SOM VIST.

4" x 3" x 40

6" x 3" x 40 BA

Original pillar to be moved  
GAMMEL STØTTE FLYTTES  
AKTEROVER TIL NESTE BJELKE.  
after. to next beam, frame 163.

This pillar moves  
GAMMEL STØTTE  
DER ER FLYTTET  
from frame 167.

DIP. NR. 30  
NY STØTTE  
New anchorage.

3" x 3" x 40"  
DOBB.

24"

40"

3/4" NAGL.

40"

6" x 6" x 40"

24"

174  
24"

Longitudinal girder stb. & prob side.  
LANGSKIBSBÆRER B.B. & ST.B. SIDE

SETT FRA Ø. B.B. SIDE VIST.

NYLANDS VERKSTED  
Hv. SVEND FOYN  
Longitudinal girder stb. & prob side.  
LANGSKIBSBÆRER B.B. & ST.B. SIDE

SKALA: 1/2" = 1'-0"

AVS. NR. 10 655



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation

W126-0027



S. S. Inwood Topm.

Osceola

No. 111

W126-0027



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation