

OM SÄRFÖRDRAS  
PÅLÄGGES RÖDERPÄNNAN  
SVETSMATERIAL I HÅLEN  
SOM DÄRTILL SVARVAS  
ATT PÅSÄ HJÄRTSTÖCKEN

If necessary inside of tiller to be  
built up with electric welding and  
turned down to suit rudder head.

Spare tiller.

RESERVFINNE

RÖDERPÄNNAN (FRIGÅENDE)

Rudder Quadrant (free)

Tiller for Quadrant.

FINNE FOR RÖDERPÄNNAN

DOWNHILL NY.

190.

Rudder head cut down.

HJÄRTSTÖCKEN NEDSKÄR

Outline of existing rudder head.

KONTUR AV BEFINTLIG  
HJÄRTSTÖCK

3/4"

2 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

RÖDER SKÄRES AV UTEFFER

ARMEN UNDERKANT

Rudder to be cut off at under

edge of arm.

Backings

ANMÄRKNING: RÖDER OCH ANTERSTÄV ÄR SÄMMA SOM FÖRRE  
ÄNDNINGEN SÄMMA TILL FÖRRE SOM MATERIAL  
ÄR FÖRBEREDT MED HJÄRTSTÖCKEN AV FÖLJANDE:  
ANTERSTÄVEN ÖVER DEL RÖDER  
RÖDERNS UNDERDEL RÖDER  
RÖDER FÄRST PÅ ANTERSTÄV  
RÖDER ÖVERST I HJÄRTSTÖCKEN  
HJÄRTSTÖCKEN RÖDERNS ÖVERST

The rudder and stemframe are the same as previously in  
regard to shape and scantlings except the following:-  
Stemframe upper part to be cut away.  
Rudder lower part to be cut away.  
Rudder extended at after side.  
Rudder is lowered one fiftite distance.  
Rudder head cut off at top.

ARTIEBOLAGET GOTAVÄRKEN		BEST. NR.	BEST. NR.
EK FRATEVITA'S		1667	1667
EK'S JAMES CLARKE ROSS & SÖN			
ÄNDRING AV ANTERSTÄV			
O RÖDER.			
RITAD AV GÖTTFRID			
KALKER AV			
GRANSKAD			




© 2020  
Lloyd's Register  
Foundation



'Alteration to stem frame & rudder,'

of 'Fraternitas.'

Lot 10953



W133-0135



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation