



**GERÄTUNG!** in jedem Schachtel gewandt zu werden.

DECKSTRÄNGER MIT DECK UND AUßENHAUT 100 ENT- 42 IN DER REIHE  
 " " 2. DECK, PEKDECK, UND HINTERDECK 100 " 45,8  
 DECKSTRÄNGER MIT DECK IM BEREICH DER TÜRDE 100 " 6,8  
 " DER VERLEGTE 2. DECK MIT DECK 100 " 7,2  
 " DER DECK, PEK, 2. HINTERDECK 100 " 7,2  
 TÜRDE DER ÜBRIGE U. QUERHÖRER (BREMSE) 100 " 5,8 IN DER REIHE  
 GRUND + EXPANS. LÜCKEN MIT DECK (BREMSE) 100 " 4,8  
 TÜRDE DER VERLEGUNG DER ÜBRIGE U. QUERHÖRER 100 " 4,5,8  
 " DER MITTELLHÖRER 100 " 4,5,8  
 GRUND + DER FORTSETZUNG DER TÜRDE, 2. HINTERDECK 100 " 4,5,8  
 DECKSTRÄNGER TÜRDE " 100 " 3,5,8  
 WÄNDE DER DECKSTRÄNGER (HINTERDECK) " 100 " 3,5,8  
 " (IM BEREICH 2. HINTERDECK) " 100 " 4,5,8  
 STÜBE DER DECKSTRÄNGER (HINTERDECK) " 100 " 3,5,8  
 " DER DECKSTRÄNGER " 100 " 3,5,8  
 " (IM BEREICH 2. HINTERDECK) " 100 " 4,5,8  
 " QUERSTRÄNGER IN DEN EXPANS. LÜCKEN 100 " 5,8

**BENZINDIENT!**

DIE NETZLEITER SIND IM BEREICH DER BENZINTANKS  
 2% LÖSUNG ZU BEHOLDEN UND ZU LÖSCHEN.  
 DIE PLATTEN SIND NACHDEN DIE LÖCHER AN BORD AUF  
 DIE RECHTE GEHE AUFGEBOHRT, SIND WIEDER  
 AUSEINANDER ZU NEHMEN UND DEN GRAT ZU ENTFERNEN  
 UND DANN ERST ZU TUFEN.

174

HAUPT-DECK U.  
 BALCK-DECK

1.5.1910  
 18.7.10



*Kubcker made.*

*Profile and decks.*

Hamburg Report Nr. 191000

"Junk"  
H. 4

W15358-0174

*Sund*



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation