



— STUKLYST. —



N ^o	BENAMING.	MATERIAAL	AAN TAL
1	SCHROEFAS	S.M.STAAL	1
2	STUWAS	S.M.STAAL	1
3	TUSSCHENAS	S.M.STAAL	1
4	TUSSCHENAS	S.M.STAAL	1
5	TUSSCHENAS	S.M.STAAL	1
6	TUSSCHENAS	S.M.STAAL	1
7	KOPPELBOUT VOOR N ^o .1	STAAL	6
8	KOPPELBOUT VOOR N ^o . 2,3,4,5 EN 6	STAAL	30
9	MOER VOOR N ^o . 7 EN 8	YZER	36
10	MOER VOOR N ^o .1	YZER	1
11	BORGPEN VOOR N ^o .10	YZER	1
12	SPIE VOOR N ^o .1	STAAL	1
13	SPLITPEN VOOR N ^o . 7 EN 8.	YZER	36

LLOYDS KEUR
PARSONS TURBINES 1350 A.S.P.K. 70 OMW/MIN.
SCHROEF 16' - 0"
STOOMDRUK 200 L.B.S./□"

15901.

MACH: 357.
STUKLYST I X TE NEMEN.

WAARLOOZE DEELEN:

1 SCHROEFAS NO.1 DER STUKLYST
6 KOPPELBOUTEN NO.8 DER STUKLYST



RETAIN

St John's
Shanghai
10th 12/138

Shafung plan for
turbine engine

Lindon Coput / Yard No 403

Jan Smith GB 3058
Eng No 50 f

RETAIN