

GASTON LAURENS

INGÉNIEUR CIVIL A. M. I. C. F.
EXPERT MARITIME
BOÎTE POSTALE 197
DAKAR

ADR. TÉLÉGR. : LAUREX-DAKAR

Lloyds
DAKAR, LE **II Juin 1940** ~~1940~~ 194

M.V. "BELMOIRAN"

RAPPORT DE VISITE ET CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

Je, soussigné, Gaston Laurens, Expert Maritime, agissant à la requête de Messrs. ELDER DEMPSTER LINES C^o., Ltd., LLOYD'S Agents at Dakar,

AI examiné le M.V. "BELMOIRAN",

AI constaté:

- La chemise intérieure du cylindre N°2 est fêlée à sa partie supérieure et l'eau s'introduit dans l'intérieur du cylindre.
- Le treuil Babord N°1 a son arbre manivelle cassé.
- Les tuyaux de vapeur, admission et évacuation, placés près du panneau de cale avant à Tribord, présentent des fuites.

Il a été procédé à la réparation de ces avaries:

- La chemise du cylindre N°2 a été remplacée. L'essai d'étanchéité à 8 Kes de pression a été fait en ma présence avec résultat satisfaisant.
- L'arbre manivelle du treuil a été remis en état.
- Il en a été de même des tuyaux de vapeur précités.

Tous ces travaux sont accomplis à ma satisfaction.

Je Certifie que le M.V. "BELMOIRAN" est en bon état de navigabilité pour continuer son voyage.

Fait de bonne foi à Dakar le II Juin 1940.

LLOYD'S AGENCY



DAKAR GENERAL

G. Laurens
Surveyor.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

W341 - 0017